

| Ignizione

| Modulo EGR

| Garanzie

Perdite liquido - modulo EGR 700436

Il modulo EGR Valeo PN 700436 è stato oggetto di resi in garanzia in quanto presentavano perdita di liquido.

A seguito di analisi, è emerso che tale **problema è dovuto all'uso di carburanti non a norma e di non elevata qualità** che causano l'ossidazione aggressiva di parti del cooler e, successivamente, perdita di liquido.

Tale tipologia di corrosione (visibile dalle tracce di particelle rosse/arancioni) provoca la formazione di piccoli "buchi" nelle superfici esposte ai gas di scarico a causa della condensazione di cloruri e solfuri più aggressivi del normale presenti in un carburante di non elevata qualità.

Particolari danneggiati che si presentano come quello in foto, non sono soggetti a garanzia in quanto **il difetto non è associato al prodotto VALEO.**

